## CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR DE CAMARIÑAS

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTURA 2** | **CIVIL** | **B_017** | **C-5** |

**F_01**

**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Vivenda na rúa San Miguel nº 6**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa San Miguel nº 6**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485281 , 4775515**

DESCRICIÓN:

Vivenda de tipoloxía tradicional que presenta planta rectangular, dúas alturas (B+1) e cuberta a dúas augas. O alzado principal conta con ocos grandes aliñados e de forma regular en plantas baixa e alta. Os do primeiro andar permiten o acceso a unha solaina, parcialmente pechada, con chan formado por lousa de granito sobre canzorros. O acabado exterior dos paramentos verticais é un enfoscado e pintado en cor branco sobre fábrica de cachotería de granito. O remate da cubrición realízase mediante tella cerámica curva.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **BO** | **PRIVADA** |

ORDENANZA DE APLICACIÓN: **2**

FICHA NORMATIVA: **5255303**

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA. BALCÓNS. CARPINTERÍAS DE MADEIRA.

MELLORAS NECESARIAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

Adición de plantas. Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

**ANEXO FOTOGRÁFICO:**

**F_02**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTURA 2** | **CIVIL** | **B_018** | **B-5** |

**F_01**

**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Vivenda na rúa Traspraia nº 12**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Traspraia nº 12**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485239,47755**

DESCRICIÓN:

Vivenda de tipoloxía tradicional que presenta planta sensiblemente rectangular, dúas alturas (B+1) e cuberta a varias augas. O alzado principal conta con ocos, en xeral, de pequenas dimensións en plantas baixa e alta. A través dalgún dos do primeiro andar é posible o acceso a unha solaina con chan formado por lousa de granito sobre canzorros e un importante antepeito opaco de fábrica. O acabado exterior dos paramentos verticais é un enfoscado e pintado en cor branco sobre fábrica de cachotería de granito. O remate da cubrición realízase mediante tella cerámica curva.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

ORDENANZA DE APLICACIÓN: **2**

FICHA NORMATIVA: **5255913**

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA. BALCÓNS. CARPINTERÍAS DE MADEIRA.

MELLORAS NECESARIAS:

OBRAS PROHIBIDAS:

Adición de plantas. Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:



**F_02**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLASE ELEMENTO: **ARQUITECTURA 2** | TIPOLOXÍA: **CIVIL** | Nº FICHA: **B_019** | CLAVE PLANO: **B-5** |

**F_01**



**S**




**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Vivenda na rúa Traspraia nº 14**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Traspraia nº 14**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485234 , 4775528**

DESCRICIÓN:

Vivenda de tipoloxía tradicional que presenta planta trapezoidal, dúas alturas (B+1) e cuberta a dúas augas. O alzado principal conta con ocos, en xeral, de reducidas dimensións en plantas baixa e alta. O acabado exterior dos paramentos verticais é un enfoscado e pintado en cor branco sobre fábrica de cachotería de granito. O remate da cubrición realízase mediante tella cerámica curva.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

ORDENANZA DE APLICACIÓN: **2**

FICHA NORMATIVA: **5255914**

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA. CARPINTERÍAS DE MADEIRA.

MELLORAS NECESARIAS:

Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.

OBRAS PROHIBIDAS:

Adición de plantas. Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:

**F_02**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTURA 2** | **CIVIL** | **B_020** | **A-6** |

**F_01**

**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN:
**Vivenda na rúa Trashortas nº 18**

PARROQUIA:
**CAMARIÑAS**

NÚCLEO:
**Camariñas**

Localización:
**Rúa Trashortas nº 18**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29)
**485054 , 4775384**

DESCRICIÓN:
Vivenda de tipoloxía tradicional que presenta planta en L, dúas alturas (B+1) e cuberta a varias augas. Os alzados que dan ás rúas contan con ocos en principio de pequeno tamaño en plantas baixa e alta. Un dos do primeiro andar permite o acceso a un balcón formado por lousa de granito en ménsula. O acabado exterior dos paramentos verticais é de enfoscado sobre muros de cachotería de granito. Na actualidade non existe cuberta.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **MALO** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **1** | **5054709** |

OBSERVACIÓNS:
A edificación actualmente non dispón de cuberta.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:
CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. BALCÓNS. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA.

MELLORAS NECESARIAS:
Rehabilitación completa da edificación respetando a volumetría orixinal e a tipoloxía de cuberta tradicional. As zonas de fachada realizadas con muro de cachotería de granito deberan enfuscarse e pintarse, podendo quedar os elementos de maior calidade que arrodean ocos e reforzan esquinas vistos. As carpintarías serán de madeira, recuperando as orixinais que podan existir aínda, e harmonizando compositivamente e en acabados as novas que se instalen coa tipoloxía tradicional do ben.

OBRAS PROHIBIDAS:
Adición de plantas. Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:
As derivadas do nivel de protección. Restauración para voltar a súa imaxe orixinal.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

**ANEXO FOTOGRÁFICO:**

**F_02**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

# CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL

## PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR DE CAMARIÑAS

CLASE ELEMENTO: **ARQUITECTURA 2** TIPOLOXÍA: **CIVIL** Nº FICHA: **B_021** CLAVE PLANO: **A-7**

**F_01**

**S**

DENOMINACIÓN: **Vivenda na rúa Santa Ana nº 7**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Santa Ana nº 7**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485000 , 4775329**

DESCRICIÓN:

Vivenda de tipoloxía tradicional que presenta planta rectangular, dúas alturas (B+1) e cuberta a dúas augas. O alzado principal presenta ocos aliñados de forma regular en plantas baixa e alta. O acabado exterior é un enfoscado que logo se pintou de blanco sobre unha fábrica de cachotería de granito, resaltando os elementos de reforzo dos ocos mediante o recurso de deixar vista a pedra. O remate da cubrición realízase mediante elementos prefabricados.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **BO** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **2** | **5053101** |

OBSERVACIÓNS:

A cuberta foi modificada con respecto á tipoloxía tradicional deste tipo de edificacións.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

ESTRUTURA DE FACHADAS. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA.

MELLORAS NECESARIAS:

Eliminación de elementos prefabricados de cubrición e substitución por tella cerámica.Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.

| OBRAS PROHIBIDAS: | OBRAS PERMITIDAS: |
|---|---|
| Adición de plantas. Alteración de elementos protexidos. | As derivadas do nivel de protección. |

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTURA 2** | **CIVIL** | **B_022** | **A-7** |

**F_01**

**S**

DENOMINACIÓN:
**Vivenda na rúa Churruca nº 28**

PARROQUIA:
**CAMARIÑAS**

NÚCLEO:
**Camariñas**

Localización:
**Rúa Churruca nº 28**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29)
**485009 , 4775325**

DESCRICIÓN:
Vivenda de tipoloxía tradicional que presenta planta rectangular, dúas alturas (B+1) e cuberta a dúas augas. O alzado principal conta con ocos grandes aliñados e de forma regular en plantas baixa e alta. O acabado exterior dos paramentos verticais é a propia fábrica de cachotería de granito vista. O remate da cubrición realízase mediante tella cerámica plana.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **BO** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **2** | **5053102** |

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:
CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. ORDENACIÓN ORIXINAL DE OCOS. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA.

MELLORAS NECESARIAS:
Unificación de materiais e características das carpinterías empregando preferentemente elementos en madeira .As zonas de fachada realizadas con muro de cachotería de granito deberan enfuscarse e pintarse, podendo quedar os elementos de maior calidade que arrodean ocos e reforzan esquinas vistos. Soterramento do cableado aéreo.

OBRAS PROHIBIDAS:
Adición de plantas. Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:
As derivadas do nivel de protección.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: **ARQUITECTURA 2** | TIPOLOXÍA: **CIVIL** | Nº FICHA: **B_023** | CLAVE PLANO: **A-7** |
|---|---|---|---|

**F_01**

**S**

DENOMINACIÓN: **Vivenda na rúa Churruca nº 26**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Churruca nº 26**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485015 , 4775323**

DESCRICIÓN:

Vivenda de tipoloxía tradicional que presenta planta rectangular, dúas alturas (B+1) e cuberta a dúas augas. O acabado exterior dos paramentos verticais é a propia fábrica de cachotería de granito vista. O remate da cubrición realízase mediante elementos prefabricados de fibrocemento.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **2** | **5053103** |

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA. CARPINTERÍAS ORIXINAIS DE MADEIRA.

MELLORAS NECESARIAS:

Substitución do remate da cuberta de fibrocemento por tella cerámica. Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.

OBRAS PROHIBIDAS:

Adición de plantas. Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección. Restauración para voltar á súa imaxe orixinal.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTURA 2** | **CIVIL** | **B_024** | **A-7** |

**F_01**

**S**

DENOMINACIÓN: **Vivenda na rúa Churruca nº 38**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Churruca nº 38**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485017 , 4775311**

DESCRICIÓN:

Vivenda de tipoloxía tradicional que presenta planta en L, dúas alturas (B+1) e cuberta a varias augas. O alzado principal conta con ocos aliñados en planta alta e baixa de distinto tamaño, entre eles portas daire no primeiro andar. O acabado exterior dos paramentos verticais é de enfoscado pintado de blanco sobre muros de cachotería de granito. A cuberta remátase con cubrición de tella cerámica curva. A edificación localízase sobre unha parcela na que existen outras construcións auxiliares de menor tamaño e de maís recente realización.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

ORDENANZA DE APLICACIÓN: **2**

FICHA NORMATIVA: **5053105**

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA. CARPINTERÍAS DE MADEIRA.

MELLORAS NECESARIAS:

Unificación das características e materiais das carpinterías.Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.

OBRAS PROHIBIDAS:

Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección. Restauración para voltar á súa imaxe orixinal. Permítese a elevación da cornixa da edificación dunha planta que dá a rúa ata a alura sinalada na ficha normativa.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

**CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL**

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR DE CAMARIÑAS

| CLASE ELEMENTO: **ARQUITECTURA 2** | TIPOLOXÍA: **CIVIL** | Nº FICHA: **B_025** | CLAVE PLANO: **B-4** |
|---|---|---|---|

**F_01**

**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Vivenda na rúa Furoca nº 12**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Furoca nº 12**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485246 , 4775631**

DESCRICIÓN:

Edificación vilega de planta rectangular que presenta tres alturas (B+2) nun dos seus extremos en tanto que no resto a última planta é substituída por unha terraza de grandes dimesións. A fachada principal conta con ocos de certo tamaño non aliñados entre plantas así como cunha galería na zona central do primeiro andar. os muros son de fábrica de cachotería de granito reforzada por pezas máis regulares en puntos como ocos ou esquinas. A zona con cuberta, que é a catro augas remátase mediante tella cerámica curva. Dentro da parcela localízase ademais da anterior unha edificación auxiliar dunha planta de altura. Toda a propiedade conta cun peche de muros de fábrica de cachotería de granito de certa altura.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **2** | **5256918** |

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CARPINTERÍAS DE MADEIRA. CONFIGURACIÓN VOLUMÉTRICA. ENFOSCADOS PINTADOS SOBRE CACHOTERÍA. MIRADOIROS. PECHES TRADICIONAIS DE CACHOTERÍA DE GRANITO.

MELLORAS NECESARIAS:

Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben. Deberáse proceder á recuperación da cuberta da edificación, actualmente substituída por unha cuberta plana, sobre o corpo da edificación que conta con dúas plantas.

| OBRAS PROHIBIDAS: | OBRAS PERMITIDAS: |
|---|---|
| Adición de plantas. Alteración de elementos protexidos. | As derivadas do nivel de protección. |

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:



**F_02**



**F_03**

**F_04**

**F_05**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTURA 2** | **CIVIL** | **B_026** | **B-5** |

**F_01**



**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

| DENOMINACIÓN: | PARROQUIA: | NÚCLEO: |
|---|---|---|
| **Vivenda en rúa do Medio nº:12** | **CAMARIÑAS** | **Camariñas** |

| Localización: | Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29) |
|---|---|
| **Rúa do Medio nº:12** | **485202 , 4775504** |

DESCRICIÓN:

Edificación vilega de planta rectangular que presenta tres alturas (B+2) retranqueándose a última planta para formar unha terraza con fronte á rúa. As fachasdas atópanse enfoscadas e pintadas e presentan elementos decorarivos  recercando os ocos das fiestras. A cuberta é a dúas augas e remátase con tella cerámica curva.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **BO** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **1** | **5154502** |

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

DISPOSICIÓN DE OCOS.

MELLORAS NECESARIAS:

Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.

| OBRAS PROHIBIDAS: | OBRAS PERMITIDAS: |
|---|---|
| As derivadas do nivel de protección. Alteración de elementos protexidos. | As derivadas do nivel de protección. |

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:

**F_02**



**F_03**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: **ARQUITECTURA 2** | TIPOLOXÍA: **CIVIL** | Nº FICHA: **B_027** | CLAVE PLANO: **B-5** |
|---|---|---|---|

**F_01**



**S**

DENOMINACIÓN: **Vivenda en rúa do Medio nº:24**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa do Medio nº:24**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485190 , 4775466**

DESCRICIÓN:

Vivenda vilega de dúas plantas de altura (B+1), que presenta muro de fábrica enfoscado e pintado e cuberta a dúas augas rematada mediante tella cerámica curva. A fachada carece de elementos ornamentais e os ocos atópanse aliñados de xeito regular.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **1** | **5154508** |

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

DISPOSICIÓN DE OCOS.

MELLORAS NECESARIAS:

Deberase unificar o acabado das carpinterías realizándose estas preferentemente con elementos en madeira.

OBRAS PROHIBIDAS:

As derivadas do nivel de protección. Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección. Incremento dunha planta sobre a construción existente.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ARQUITECTURA 2** | **CIVIL** | **B_028** | **B-1** |

**F_01**

**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Edificación auxiliar en rúa Grixa s/n**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Grixa s/n**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485170 , 4775921**

DESCRICIÓN:

Edificación auxiliar de tipoloxía tradicional e unha planta de altura. Conta con unha estrutura muraria de fábrica de cachotería de granito sen enfoscar e cuberta a dúas augas con remate de tella cerámica curva. A edificación érguese nunha parcela onde tamén se localiza un hórreo (H_001) e utra pequenas construción auxiliar tradicional ademáis de dúas vivendas de recente construción.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **AMBIENTAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

ORDENANZA DE APLICACIÓN: **2**

FICHA NORMATIVA: **5258324**

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

DISPOSICIÓN DE OCOS.

MELLORAS NECESARIAS:

Deberase proceder á consolidación da fachada existente.

OBRAS PROHIBIDAS:

As derivadas do nivel de protección. Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección. Permítese o incremento de volume ata a liña de cornixa indicada na ficha normativa.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:

**F_02**

**F_03**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ETNOGRAFÍA 1** | **CRUCEIRO** | **E_004** | **B-6** |

**F_01**

**S**




***** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Cruceiro da Praza do Carme**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Praza do Carme s/n**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485152 , 4775452**

DESCRICIÓN:

Cruceiro figurado realizado en granito. Posúe capitel moi moldurado baixo cruz achafranada con remates que apuntan un leve florenzado no que se fixan dúas imaxes de Cristo crucificado (de labra moi tosca) con tres cravos, mans pechadas, coroa de espiñas, pano de pureza anoado á dereita e INRI sobre a cartela no anverso. No reverso a Virxe en actitude orante cos dedos das mans entrelazados. Como elemento de soporte (quizais o elemento máis antigo do conxunto) un fuste octogonal que comeza cadrado; base cúbica con cornixa moldurada en forma de filete ou listel; baixo dela plataforma cuadrangular de dous graos. Segundo a información dispoñible este cruceiro atopábase orixinalmente na rúa Real dende onde foi trasladado á súa localización actual. Segundo as mesmas fontes a cruz non sería orixinal, xa que esta rompeu e foi substituída pola que se pode observar a día de hoxe.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **INTEGRAL** | **BO** | **MUNICIPAL** |

ORDENANZA DE APLICACIÓN: **ESPAZOS LIBRES**

FICHA NORMATIVA:

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

TODO O CONXUNTO.

MELLORAS NECESARIAS:

Soterramento do cableado aéreo na inmediacións do ben e instalación dun alumeado nobre acorde coa entidade do mesmo.

OBRAS PROHIBIDAS:

As derivadas do nivel de protección.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:

**F_02**

**F_03**

**F_04**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ETNOGRAFÍA 1** | **HÓRREO** | **E_012** | **B-2** |

**F_01**

**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Conxunto de cabaceiros da rúa Calvario**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Calvario**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485174 , 4775869**

DESCRICIÓN:
Un total de seis (6) hórreos de mediano e grande tamaño erixidos sobre pés que aparecen labrados integramente en cantería (opus quadratum). Trátase de exemplares canónicos de tipo Fisterra, característico por presentar cámara rectangular formada por fiadas de pedras horizontais regulares que lle conceden unha notable proxección horizontal. Entre a soleira e a cámara un total de 5 e 6 pares de pés de forma levemente cónica rematados en altura por tornarratos circulares. Os cabaceiros, que se dispoñen á beira do rueiro ou no medio das eiras inmediatas ás casas, carecen de decoración nos alzados penais.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **INTEGRAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **2** | |

OBSERVACIÓNS:
Os elementos teñen a consideración de Ben de Interese Cultural (BIC) en aplicación do Decreto 449/1973. As parcelas sobre a que se erguen os elementos que conforman esta ficha gozarán de idéntica protección que aqueles. A algún dos hórreos fixéronselle engadidos adxacentes aos mesmos alleos á tipoloxía tradicional do elemento, como é por caso escaleiras de acceso.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:
TODO O CONXUNTO. CARPINTERÍAS DE MADEIRA.

MELLORAS NECESARIAS:
Eliminación de elementos que non se corresponden coa tipoloxía tradicional dos bens e que deturpan o seu valor. Soterramento do cableado aéreo nas inmediacións das construcións.

OBRAS PROHIBIDAS:
As derivadas do nivel de protección.

OBRAS PERMITIDAS:
As derivadas do nivel de protección. As edificacións que se ergan na data de aprobación defintiva do PEPRI nas mesmas parcelas que os bens a protexer nesta ficha, poderán levar a cabo aquelas obras correspondentes ao nivel de protección ambiental.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:

**F_02**

**F_03**

**F_04**

**F_05**

**F_06**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

# CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR DE CAMARIÑAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLASE ELEMENTO: **ETNOGRAFÍA 2** | TIPOLOXÍA: **HÓRREO** | Nº FICHA: **H_001** | CLAVE PLANO: **B-1** |

**F_01**

**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Cabaceiro e alpendre na rúa Grixa**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Grixa nº 3**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485170 ,4775953**

DESCRICIÓN:

Hórreo ou cabaceiro de pequeno tamaño erixido sobre pés de cantería que aparece labrado integramente en pedra. A súa tipoloxía responde ás características dunha cámara rectangular formada por liadas de pedras horizontais regulares, o cal lle concede unha notable proxección horizontal. Entre a soleira e a cámara un total de catro pares de pés de forma levemente cónica rematados en altura por tornarratos circulares. O cabaceiro non aparece decorado nos alzados penais e a súa cuberta realizase mediante tella cerámica curva. O alpendre, de planta rectangular e unha única altura, aparece conformado por muros de cachotería e cuberta a unha única auga.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **INTEGRAL** | **BO** | **PRIVADA** |

ORDENANZA DE APLICACIÓN: **2**

FICHA NORMATIVA: **5258324**

OBSERVACIÓNS:

O hórreo ten a consideración de Ben de Interese Cultural (BIC) en aplicación do Decreto 449/1973. O alpendre gozará dun grao de protección Ambiental. No resto da parcela permítense aquelas obras posibles segundo a ordenanza pero que non poñan en risco nin desvirtúen os valores dos bens protexidos.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CARPINTERÍAS DE MADEIRA. ELEMENTOS PÉTREOS SENLLEIROS.

MELLORAS NECESARIAS:

Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.

OBRAS PROHIBIDAS:

Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

As derivadas do nivel de protección.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:

**F_02**

**F_03**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

# CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR DE CAMARIÑAS

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ETNOGRAFÍA 2** | **HÓRREO** | **H_002** | **B-4** |

**F_01**

**S**

DENOMINACIÓN: **Cabaceiro na rúa Calvario**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa Calvario nº 4**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485192 , 4775679**

DESCRICIÓN:

Hórreo ou cabaceiro de pequeño tamaño erixido sobre pés de cantería que aparece labrado integramente en pedra. A súa tipoloxía responde ás características dunha cámara rectangular formada por liadas de pedras horizontais regulares, o cal lle concede unha notable proxección horizontal. Entre a soleira e a cámara un total de cinco pares de pés de forma levemente cónica rematados en altura por tornarratos circulares. O cabaceiro non aparece decorado nos alzados penais e a súa cuberta realizase mediante tella cerámica curva.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **INTEGRAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **2** | **5256201** |

OBSERVACIÓNS:

A parcela sobre a que se ergue o elemento que conforman esta ficha gozará de idéntica protección que aquel. No resto das edificacións existentes na parcela poderán levarse a cabo aquelas actuacións correspondentes ao nivel de protección ambiental.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CARPINTERÍAS DE MADEIRA. ELEMENTOS PÉTREOS SENLLEIROS.

MELLORAS NECESARIAS:

Eliminación de elementos impropios como as escaleiras e o patamal de formigón. Harmonización material do muro de peche da parcela.

OBRAS PROHIBIDAS:

Alteración de elementos protexidos.

OBRAS PERMITIDAS:

Restauración para voltar á sua imaxe orixinal. Harmonización material do muro de peche da parcela.

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| | | | |
|---|---|---|---|
| CLASE ELEMENTO: **ETNOGRAFÍA 2** | TIPOLOXÍA: **HÓRREO** | Nº FICHA: **H_003** | CLAVE PLANO: **B-3** |

**F_01**

**S**

DENOMINACIÓN: **Cabaceiro na rúa San Xosé**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Rúa San Xosé nº 3**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485237 , 4775693**

DESCRICIÓN:

Hórreo ou cabaceiro de pequeño tamaño erixido orixinariamente sobre pés de cantería que aparece labrado integramente en pedra, aínda que o espazo entre os seus soportes se teñan macizado con posterioridade mediante cemento. A súa tipoloxía responde ás características dunha cámara rectangular formada por liadas de pedras horizontais regulares, o cal lle concede unha notable proxección horizontal. Entre a soleira e a cámara un total de seis pares de pés de forma levemente cónica rematados en altura por tornarratos circulares. O cabaceiro non aparece decorado mais que nun dos seus alzados penais cun pequeno pináculo, e a súa cuberta realizase mediante tella cerámica curva.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **GALEGO** | **INTEGRAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **2** | **5256307** |

OBSERVACIÓNS:

No resto da parcela poderán levarse a cabo aquelas obras permitidas pola ordenanza que non desvirtúen ou poñan en risco os valores do ben a protexer.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CARPINTERÍAS DE MADEIRA. ELEMENTOS PÉTREOS SENLLEIROS.

MELLORAS NECESARIAS:

Eliminación de elementos impropios como o macizado entre os pés feito con cemento. Supresión do punto de luz pública que se fixa ao seu alzado costal.

| OBRAS PROHIBIDAS: | OBRAS PERMITIDAS: |
|---|---|
| Alteración de elementos protexidos. | As derivadas do nivel de protección. |

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

# CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR DE CAMARIÑAS

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ETNOGRAFÍA 2** | **HÓRREO** | **H_004** | **A-7** |

**F_01**

**S**




| DENOMINACIÓN: | PARROQUIA: | NÚCLEO: |
|---|---|---|
| **Cabaceiro na rúa Atalaia** | **CAMARIÑAS** | **Camariñas** |

| Localización: | Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29) |
|---|---|
| **Rúa Atalaia nº 13** | **484962 , 4775320** |

DESCRICIÓN:

Hórreo ou cabaceiro de pequeno tamaño erixido orixinariamente sobre pés de cantería que aparece labrado integramente en pedra, aínda que o espazo entre os seus soportes se teñan macizado con posterioridade. A súa tipoloxía responde ás características dunha cámara rectangular formada por liadas de pedras horizontais regulares, o cal lle concede unha notable proxección horizontal. Entre a soleira e a cámara un total de cinco pares de pés de forma levemente cónica rematados en altura por tornarratos circulares. O cabaceiro so aparece decorado nun dos seus alzados penais cunha pequena cruz pétrea sen figuración, e a súa cuberta realizase mediante tella cerámica curva.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **INTEGRAL** | **REGULAR** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **2** | **4952402** |

OBSERVACIÓNS:

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

CARPINTERÍAS DE MADEIRA. ELEMENTOS PÉTREOS SENLLEIROS.

MELLORAS NECESARIAS:

Eliminación de elementos impropios como o macizado entre os pés. Supresión do punto de luz pública que se fixa ao seu alzado costal. Eliminación de elementos vexetais que cubren parte das súas fachadas.Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.

| OBRAS PROHIBIDAS: | OBRAS PERMITIDAS: |
|---|---|
| Alteración de elementos protexidos. | As derivadas do nivel de protección. |

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

# CATÁLOGO DO PATRIMONIO CULTURAL

PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN E REFORMA INTERIOR DE CAMARIÑAS

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **ETNOGRAFÍA 2** | **HÓRREO** | **H_005** | **A-8** |

**F_01**

**S**

**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN:
**Cabaceiro en rúa Alcalde Nogueira Patiño**

PARROQUIA:
**CAMARIÑAS**

NÚCLEO:
**Camariñas**

Localización:
**Rúa Alcalde Nogueira Patiño nº 8**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29)
**485071 , 4775207**

DESCRICIÓN:
Hórreo ou cabaceiro de pequeno tamaño que aparece labrado integramente en pedra. A súa tipoloxía responde ás características dunha cámara rectangular formada por liadas de pedras horizontais regulares, o cal lle concede unha notable proxección horizontal. O cabaceiro non aparece decorado nos seus alzados penais e carece de cuberta.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **INTEGRAL** | **MALO** | **PRIVADA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **1** | **5151109** |

OBSERVACIÓNS:
No resto da parcela poderán levarse a cabo aquelas obras permitidas pola ordenanza que non desvirtúen ou poñan en risco os valores do ben a protexer. A parcela atópase dentro do ámbito de cautela arqueolóxica do elemento I_005.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:
CARPINTERÍAS DE MADEIRA. ELEMENTOS SENLLEIROS.

MELLORAS NECESARIAS:
Restauración da cuberta. Harmonización material do muro de peche da parcela. Soterramento do cableado aéreo e instalación dun alumeado público nobre acorde coa entidade do ben.

| OBRAS PROHIBIDAS: | OBRAS PERMITIDAS: |
|---|---|
| Alteración de elementos protexidos. | As derivadas do nivel de protección. Restauración para voltar á súa imaxe orixinal. |

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:

**F_02**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

| CLASE ELEMENTO: | TIPOLOXÍA: | Nº FICHA: | CLAVE PLANO: |
|---|---|---|---|
| **INFRAESTRUTURAS** | **PEIRAO** | **I_005** | **B-7, B-8** |

**F_01**

**S**




**** VER ANEXO FOTOGRÁFICO NA SEGUINTE PÁXINA***

DENOMINACIÓN: **Dársena de Camariñas**

PARROQUIA: **CAMARIÑAS**

NÚCLEO: **Camariñas**

Localización: **Peirao de Camariñas**

Coordenadas UTM (ED 50 fuso 29): **485153, 4775244**

DESCRICIÓN:

A dársena de Camariñas, foi construída no século XVIII con perpiaño perfectamente labrado e escuadrado (opus quadratum), o que a converte en coetánea do desmantelado Castelo do Doberano, circunstancia que faría dela a infraestrutura portuaria maís antiga da Costa da Morte, dende Malpica a Muros. Esta dársena aparece nun plano de situación do peirao de Camariñas de 1791 realizado polo cartógrafo Méndez por encargo de El Rey onde xa se ve a dársena de Camariñas tal e como hoxe se coñece. Así as cousas as pedras do vello castelo da vila e das torres de Carantoña non se terían empregado da dársena, tal e como se viña afirmando tradicionalmente, senón que foron usadas no século XX para as obras doutro peirao, o do Cubeiro. O espigón S mide 98 m de lonxitude e 5 m de anchura, mentres que o espigón N acada os 44 m de longo.

| CATEGORÍA: | ÁMBITO: | NIVEL DE PROTECCIÓN: | ESTADO DE CONSERVACIÓN: | PROPIEDADE: |
|---|---|---|---|---|
| **CATALOGADO** | **LOCAL** | **INTEGRAL** | **BO** | **PÚBLICA** |

| ORDENANZA DE APLICACIÓN: | FICHA NORMATIVA: |
|---|---|
| **SISTEMA XERAL PORTUARIO** | |

OBSERVACIÓNS:

O Concello de Camariñas rescatou os vellos canóns do desaparecido Castelo do Soberano que gardaba a ría e que hai pouco facían de bilas de amarrede cabos na dársena. Iun total de cinco (5) canóns foron trasladados a dependencias municipais á espera de seren acomodados en cureñas e expostos novamente ao público nun espazo digno e nobre. Dado que este elemento polas súas características e emprazamento ten potencialidade arqueolóxica, no seu ámbito de protección establécese unha cautela de carácter arqueolóxica, tipo control segundo o establecido no artigo 95 da LPCG, para aquelas obras que impliquen movemento de terras. O resultado de dita actuación arqueolóxica poderá modificar as condicións da posible licenza ou autorización por o cal se desenvolvan as obras. O control arqueolóxico deberá ser asinado por técnico competente, que cumpra os requisitos esixidos no Decreto 199/1997, do 10 de xullo, polo que se regula a actividade arqueolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia. Na ficha recóllese o contorno de protección do ben onde se establece a antedita cautela arqueolóxica.

ELEMENTOS SINGULARES A PROTEXER:

ELEMENTOS PÉTREOS SENLLEIROS. ESCALEIRAS.

MELLORAS NECESARIAS:

| OBRAS PROHIBIDAS: | OBRAS PERMITIDAS: |
|---|---|
| As derivadas do nivel de protección. | As derivadas do nivel de protección. |

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

## ANEXO FOTOGRÁFICO:

**F_02**

**F_03**

**F_04**

**F_05**

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"

Asinado en representación do Equipo Redactor:

| | |
|---|---|
| NOMBRE ESCARIZ VAZQUEZ CALIXTO - NIF 36086804B<br>Firmado digitalmente por NOMBRE ESCARIZ VAZQUEZ CALIXTO - NIF 36086804B<br>Fecha: 2022.06.01 11:50:47 +02'00' | NESPEREIRA SAEZ, PATRICIA (FIRMA)<br>Firmado digitalmente por NESPEREIRA SAEZ, PATRICIA (FIRMA)<br>Fecha: 2022.06.01 13:56:58 +02'00' |
| Calixto Escariz Vázquez.<br>Director do PEPRI de Camariñas. | Patricia Nespereira Sáez.<br>Arquitecto colexiado nº:4852. |

"Aprobado definitivamente polo Pleno con data 27 de maio de 2022"